




**UWAGA:** Wnieśliśmy korektę rządnej cokołów fundamentalnych. Rządzą ta winna być ostatecznie uściślona na etapie realizacji. Podwyższenie wynika z przyjętej grubości płyty i doboru amortyzatorów sprężynowych.

 <p><b>ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b></p> <p>ul. 17 Maja, Szamoty, województwo Pomorskie 82-100 Szamoty      tel. 056 231 11 11</p>	<p><b>zarejestrowane</b> w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie KRS 0000402000 NIP 525-242-76-76 REGON 141929 ul. 17 Maja 17 05-600 Szamoty</p>
<p><b>WYKONAWCA</b></p> <p><b>KONSTRUKCYJNA</b></p> <p><b>OGRAŻENIA JAZDOWE I ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE</b> <b>W OŚRODKU WYCHOWAWCZYM</b> <b>ORAZ NA „JAZDOWI”</b></p> <p><b>INWESTOR</b></p> <p><b>42-800 JELENIA, UL. D. PIŁAŃSKA 20/2B</b></p>	<p><b>WARTOŚĆ</b></p> <p><b>1 000 000,-</b></p> <p><b>DATA</b>    <b>16.08.2014</b></p> <p><b>WYKON.</b></p>
<p><b>WYKONAWCA</b></p> <p><b>PRZEMYSŁOWY FUNDAMENTÓW</b></p> <p><b>- ZARÓŻENIE</b></p>	<p><b>3/k</b></p>

[illegible]